

Prüfparameter (PP)

Deklarationsanforderung Anhang 3 HSK-B05 (Materialien)

Brennpunkt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bestimmungsmethode (BM)

BM-15

Brennpunkt, Normierung (Brennpunktapparatur PSI)

Prüfverfahren (PV)

PV-14

Flp/Brp-Bestimmung mit Brennpunktapparatur PSI

Anwendung für Prüfmaterialien

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prüfkörper-Herstellungsverfahren (PKHV)

keine spezielle Prüfkörperherstellung erforderlich

Materialbruchstück(e) innerhalb Nutzvolumenbandbreite des Messschälchens

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Materialien

1 Zement	6 Abfall/Duroplast-Matrizen
2 Bitumen	7 Schlacken-Matrizen
3 Duroplast	8 Metall(Schlacken)-Matrizen
4 Abfall/Zement-Matrizen	9
5 Abfall/Bitumen-Matrizen	10